

Szerviz- és Karbantartás csomagok

Beépített tűzjelző rendszerek

A beépített tűzjelző rendszerek karbantartását jogszabály teszi kötelezővé, mely szerint az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések rendszeres felülvizsgálatáról, amely biztosítja a berendezések folyamatos működését.

Csomagok:

Standard: Tartalmazza az évi két alkalommal végzett felülvizsgálatot az OTSZ előírásainak megfelelően.

Standard Plus: Tartalmazza a standard csomag szolgáltatásait az elkoszolódott érzékelők tisztításával a karbantartások alkalmával

Full Service: Teljes felügyeletet biztosít, tartalmazza az Standard Plus csomag szolgáltatásait, 24 óra reakcióidőt valamint a javítások munka- és kiszállási díját



| Service | Full Service | | |
|---|--------------|---------------|--------------|
| | Standard | Standard Plus | Full Service |
| Telefonos segítségnyújtás munkaidőben | ● | ● | ● |
| Felülvizsgálat évi két alkalommal, az 9/2008 ÖTM rendelet alapján | ● | ● | ● |
| 12 hónap jótállás az utólagosan beépített eszközökre | ● | ● | ● |
| Beállítási, be szabályozási munkákat a karbantartások alkalmával | ● | ● | ● |
| 1 munkanapos reakcióidő a hiba bejelentését követően | ● | ● | ● |
| 24 órás telefonos ügyeleti hozzáférés 365 nap | ● | ● | ● |
| Elkoszolódott érzékelők tisztítása a felülvizsgálat során | | ● | ● |
| 24 óra reakcióidő a hiba bejelentését követően | | | ● |
| Szerviz javítások kiszállási és munkadíját munkaidőben* | | | ● |
| Berendezés szoftver frissítéseket az AGIS által telepített rendszerekre | | | ● |
| Az alkalmazottak oktatását évi egy alkalommal | | | ● |
| Negyedéves felülvizsgálat 9/2008 ÖTM rendelet alapján (opcionális) | ● | ● | ● |

*Megjegyzések a hátoldalon

Szerviz- és Karbantartás csomagok

Beépített tűzjelző rendszerek



A felülvizsgálatok során végzett tevékenységek:

- A 9/2008 ÖTM rendeletben előírtak szerinti teljesítések
- A kezelők által észlelt problémák ellenőrzése, kiértékelése
- Eseménynapló vizsgálata
- Fő- és segéd tápegységek ellenőrzése, akkumulátor töltések ellenőrzése
- Átjelzés lemondása
- Legalább egy érzékelő és kézi jelzésadó aktiválása zónánként
- Központ riasztásainak ellenőrzése
- Hangjelzők ellenőrzése
- Vezérlési kimenetek ellenőrzése
- Átjelzés működésének ellenőrzése
- Minden érzékelő ellenőrzése évente legalább egy alkalommal
- Építészeti, berendezési változások ellenőrzése a tűzjelző rendszer szempontjából
- Kisebb hibák javítása
- Felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése
- Környezeti és személyi feltételek ellenőrzése
- Kérdések, kérések kezelése
- Szükség esetén javaslat a rendszer módosítására

Minden munkavégzés a helyszínen történik, melynek során a szervizes érkezési és távozási időpontja a munkalapon rögzítésre kerül. A szerviz mérnök a munkalapon rögzíti az elvégzett tevékenységet, javaslatot tesz az esetlegesen szükséges módosításokra a hatékony működés érdekében. Az Ügyfél a munkalapot aláírásával igazolja, melynek egy példányát a helyszínen megkapja

* A Full Service szolgáltatási csomag tartalmazza a szerviz javítások munka- és kiszállási díját, nem tartalmazza a rongálás, külső behatásra, a vevők, személyzet által nem szakszerű kezelés és használat során bekövetkezett károk, elemi károkat valamint betörés-lopás során keletkezett károk helyreállítását. Mind három csomagban az akkumulátorok, kézi jelzésadó üveg, hang- és fényjelzők cseréje valamint a felülvizsgálathoz felhasznált tesztgáz térítéses. A felülvizsgálathoz, hibajavításhoz szükséges emelő, állvány költsége nem része az ajánlatnak.

További információért kérje az AGIS segítségét, lépjen kapcsolatba velünk a **+36 1 430 3700** telefonszámon, vagy látogassa meg a www.agisfs.hu weboldalunkat.