

Szerviz- és Karbantartás csomagok

Sprinkler rendszerek

A beépített tűzoltó rendszerek karbantartását jogszabály teszi kötelezővé, mely szerint az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések rendszeres karbantartásáról, amely biztosítja a berendezések folyamatos működését.

Standard: Tartalmazza az évi két alkalommal végzett felülvizsgálatot az OTSZ előírásainak megfelelően valamint alap szolgáltatásokat a biztonságos üzemeltetéshez.

Standard Plus: Tartalmazza a standard csomag szolgáltatásait, a tűzcsapok felülvizsgálatával és gyors reakcióidővel

Full Service: Tartalmazza a Standard Plus csomag szolgáltatásain kívül a tömítések cseréjét

Service	Full Service		
	Standard	Standard Plus	Full Service
Telefonos segítségnyújtás munkaidőben	●	●	●
Sprinkler rendszer felülvizsgálat évi két alkalommal, az 9/2008 ÖTM rendelet alapján	●	●	●
Diesel motor felülvizsgálat évi egy alkalommal, az 9/2008 ÖTM rendelet alapján	●	●	●
Tűzjelző rendszer kapcsolat ellenőrzése*	●	●	●
12 hónap jótállás az utólagosan beépített eszközökre	●	●	●
6 hónap jótállása az AGIS által végzett javításokra*	●	●	●
Beállítási, be szabályozási munkákat a karbantartások alkalmával	●	●	●
1 munkanapos reakcióidő a hiba bejelentését követően	●	●	●
24 órás telefonos ügyeleti hozzáférés 365 nap	●	●	●
24 óra reakcióidő a hiba bejelentését követően	●	●	●
Külső- és belső tűzcsapok felülvizsgálat évi két alkalommal, az 9/2008 ÖTM rendelet alapján		●	●
12 óra reakcióidő a hiba bejelentését követően sürgősségi esetekben		●	●
Az alkalmazottak oktatását évi két alkalommal		●	●
Vízminőség ellenőrzése a felülvizsgálatok során			●
Rendeltetészerű használat során meghibásodott, elkopott tömítések cseréje*			●
Havi funkcióellenőrzés 9/2008 ÖTM rendelet alapján (opcionális)	●	●	●

*Megjegyzések a hátoldalon

Szerviz- és Karbantartás csomagok

Sprinkler rendszerek



A felülvizsgálatok során végzett tevékenységek:

- A 9/2008 ÖTM rendeletben előírtak szerinti teljesítések
- A kezelők által észlelt problémák ellenőrzése, kiértékelése
- Sprinkler napló szakszerű vezetésének ellenőrzése
- Átjelzés lemondatása
- Riasztószelepek ellenőrzése
- Szivattyúk terheléses ellenőrzése
- Központ riasztásainak ellenőrzése
- Hangjelzők ellenőrzése
- Vezérlési kimenetek ellenőrzése
- Szelepek tisztítása szükség esetén; nem megfelelőesség esetén javaslattétel tömítés cserére
- Átjelzés működésének ellenőrzése**
- Építészeti, berendezési változások ellenőrzése a tűzoltó rendszer szempontjából
- Kisebb hibák javítása***
- Felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése
- Környezeti és személyi feltételek ellenőrzése
- Kérdések, kérések kezelése
- Szükség esetén javaslat a rendszer módosítására

Minden munkavégzés a helyszínen történik, melynek során a szervizes érkezési és távozási időpontja a munkalapon rögzítésre kerül. A szerviz mérnök a munkalapon rögzíti az elvégzett tevékenységet, javaslatot tesz az esetlegesen szükséges módosításokra a hatékony működés érdekében. Az Ügyfél a munkalapot aláírásával igazolja, melynek egy példányát a helyszínen megkapja

* A Full Service szolgáltatási csomag tartalmazza a szerviz javítások munka- és kiszállási díját, nem tartalmazza a rongálás, külső behatásra, a vevők, személyzet által nem szakszerű kezelés és használat során bekövetkezett károk, elemi károkat valamint betörés-lopás során keletkezett károk helyreállítását. Mind három csomagban az akkumulátorok, kézi jelzésadó üveg, hang- és fényjelzők cseréje térítéssel. A felülvizsgálathoz, hibajavításhoz szükséges emelő, állvány költsége nem része az ajánlatnak.

** a nem AGIS által karbantartott tűzjelző rendszerek esetében a sprinkler által kiadott átjelzéseket valamint a tűzjelző rendszerről érkező vezérléseket a szolgáltatás csak a sprinkler rendszerig tartalmazza, valamint a tűzjelző rendszer kezelése, átjelzéseinek lemondása, hangjelzők némitása nem része a szolgáltatásnak.

***a kisebb hibákon az alábbi tevékenységek értendők: sprinkler fő és alközpontokban a szelepeken és a beépített alkatrészekon (nem sprinkler fej és csőhálózat) történő csepegések megszüntetése pl. golyós csap tisztítása, szűrők tisztítása, utókenések, zsírzsások)

További információért kérje az AGIS segítségét, lépjen kapcsolatba velünk a **+36 1 430 3700** telefonszámon, vagy látogassa meg a www.agisfs.hu weboldalunkat.